Producent:
PSW PROTECH Sp. z o.o.
01-171 Warszawa, ul.
Młynarska 42/115
info@pswprotech.pl

Instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji

Skórzane spodnie spawalnicze PSW-1550

Zastosowanie:
Spodnie spawalnicze PSW-1550 mogą być wykorzystywane podczas spawania i w procesach pokrewnych. Spodnie zapewniają ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem) i oddziaływaniem kropli stopionego metalu. Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 spodnie zostały zakwalifikowane do Klasy 2. Spodnie Klasy 2 zapewniają ochronę przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi wyższe poziomy oddziaływania rozprysków i promieniowania cieplnego.


Skład surowcowy: dwoina bydlęca o grubości 1.7-1.8 mm.



1



2



3

04/2026


4

Objaśnienie znaków graficznych i poziomów skuteczności ochrony:
1) Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.
2) Spodnie spawalnicze spełniają wymagania normy EN ISO 11611:2015. Została zakwalifikowana do Klasy 2. Badanie rozprzestrzeniania płomienia realizowane było zgodnie z wymaganiami EN ISO 15025 procedura A - kod literowy A1 (zapalenie wewnętrzne) i procedura B - kod literowy A2 (zapalenie krawędziowe).
3) Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.
4) Numer partii

Użytkowanie:
Spodnie należy użytkować dokładnie zapiętym. Przed użyciem należy każdorazowo dokonać dokładnych oględzin spodni. Uszkodzone spodnie (przetarcia, rozdarcia, ewentualnie rozprucia, przepalenia itp.) powinny zostać niezwłocznie wycofane z użytkowania lub naprawione. Spodnie powinny być regularnie czyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta. Po czyszczeniu spodnie powinny być sprawdzane. Zaleca się ponadto stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej np. rękawic ochronnych, obuwia, sprzętu ochrony oczu i twarzy, kapturów zapewniających ochronę przed występującymi w czasie realizacji prac zagrożeniami.

Transport i przechowanie:
Spodnie należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Spodnie powinny być przechowywane w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zaleca się magazynowanie spodni nie dłużej niż 2 lata od daty zakupu.

Czyszczenie i konserwacja:
Zabrudzone powierzchnie czyścić wilgotną szmatką lub miękką szczotką i pozostawić w przewiewnym miejscu w celu wyschnięcia.



1. Nie prać.
2. Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor.
3. Nie stosować suszenia bębnowego
4. Nie prasować.
5. Nie czyścić chemicznie.

Utylizacja:
Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Deklaracja zgodności, karta charakterystyki oraz instrukcja użytkowania dostępne są na stronie https://www.pswprotech.pl/

Jednostka Notyfikowana biorąca udział w badaniu typu UE: MIRTA-KONTROL d.o.o., Javorinska3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Hrvatska (nr **2474**).

Certyfikat badania typu UE nr OZO785-CPT001/26

Wyprodukowano w Pakistanie.